


LANDSCHAFTSPLAN GEMEINDE BANNEWITZ



Oberflächenwasser

(Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Stand 01/2022, nicht abschließend)

-  Fließgewässer mit Quellbereich
-  Standgewässer

Fließgewässerstrukturgüte

(Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2016)

-  unverändert
-  gering verändert
-  mäßig verändert
-  deutlich verändert
-  stark verändert
-  sehr stark verändert
-  vollständig verändert

Durchgängigkeit von Querbauwerken

-  unbekannt
-  nicht durchgängig

Grundwasser

Grundwasserkörper

-  Elbe
-  Müglitz
-  Weißeritz

Mengenmäßige und chem. Zustandsbewertung

(für Grundwasserkörper nach Wasserrahmenrichtlinie)

-  mengenmäßg. Zustand - gut / chem. Zustand - gut
-  mengenmäßg. Zustand - gut / chem. Zustand - schlecht

Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung

-  gering

Sonstiges

-  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Karte 2: WASSER - Bestand und Bewertung

Planfassung: 12.06.2023
Maßstab 1 : 25.000 (im Original)